

**АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ и ТЕРРИТОРИИ
МБОУ «Лянторская СОШ № 5»**

« 06» марта 2024 года
(дата составления акта)

Комиссия в составе

Председатель комиссии:

Епанчинцева Галина Степановна – заведующий хозяйством.

Члены комиссии:

Савченко Кристина Ивановна - специалист по охране труда,




Дубинин Алексей Михайлович – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

провели осмотр объекта: здание школы, территория школы
Юридический адрес: г. Лянтор , 4 микрорайон, строение 26

В ходе осмотра установлено: отсутствие снежных шапок, сосулек на кровле и на козырьках здания, отсутствие наледи, пешеходные дорожки посыпаны песком, снежные массы ограждены сигнальной лентой на территории учреждения, наледь на входных крыльцах отсутствует.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Епанчинцева Г.С.

Савченко К.И.

Дубинин А.М.